Mustamäe mänguväljakute seisukord ja soovitused selle parandamiseks

Liis Hiie

Tallinna Reaalkooli abiturient

Juhendaja: Piret Karu

2016

Mida ma uurisin?

- Mänguväljakutele esitatavaid nõudeid ja soovitusi ning Mustamäe mänguväljakute vastavust neile
- Mänguväljakute peamiseid probleeme
- Lapsevanemate ning linnavalitsuse hinnangut praegusele seisukorrale

Mustamäe mänguväljakud

- Mustamäel on 31 mänguväljakut ja üks pereväljak.
- Avalike mänguväljakute arendamise tegevuskava Tallinnas 2011-2016 järgi on linnaosa vajaduseks 35 mänguväljakut ja kaks pereväljakut.



Joonis 1. Avalikud mänguväljakud mustamäel.

Metoodika

- Vaatlused 32 Mustamäe mänguväljakul – vaatlusvorm ja fotografeerimine
  - Pinnakate, piire ja sissepääs, mänguvahendid, infrastruktuur
- Intervjuud lapsevanematega mänguväljakutel
- Intervjuu Tallinna mänguväljakute eest vastutava Tallinna Keskkonnaameti peaspetsialisti Merilii Laaneperega
- Kaardirakenduse loomine keskkonnas ArcGis StoryMap, pildigaleriid keskkonnas Google Photos

Kaardirakedus keskkonnas ArcGis

Joonis 2. Ekraanitõmmis kaardirakendusest http://arcg.is/1o5yXmx.

Mänguvahendid

- Mustamäe mänguväljakutel on mänguvahenditest liivakaste, ronilaid, ronimislinnakuid, liumägesid, erinevaid kiikesid, karusselle ja tasakaaluelemente.
- Mänguväljakutel ei ole mänguvahendeid palju, linnaosa keskmiseks on viis mänguvahendit väljakul.

Pinnakate

- Peamiseks pinnakatteks on liiv või muru.
- Viiel mänguväljakul esines pinnakattena asfalti või kivi.

Joonis 3. Asfalt pinnakattena mänguväljakul A.H.Tammsaare tee 85.

Piirded

- 17 Mustamäe mänguväljakut 32-st ei ole ümbritsetud piirdega.

Joonis 4. Piire mänguväljakul Sõpruse pst 196, 198, 200.

Joonis 5. Katkine piire mänguväljakul Akadeemia tee 2a.

Puhtus

- Lapsevanemad hindavad mänguväljakute puhtust keskmiseks, pooled vastanud lapsevanematest arvasid, et just see on mänguväljakute juures probleemiks ja pidasid oluliseks seda parandada.

Joonis 6. Prügi mänguväljakul Ehitajate tee 49, 51.

Joonis 7. Soditud mänguväljak J.Sütiste tee 33, 35.

Puhtus

Joonis 8. Kolmerattaline ronimislinnaku katusel mänguväljakul Mustamäe tee 181, 185 juures.

Joonis 9. Pürotehnika jäägid kaalukiigel mänguväljakul A. H. Tammsaare tee 85 ees.

Kokkuvõte ja tulemus

- Erinevatel Mustamäe mänguväljakutel ei ole seisukord ühesugune. Kuigi esineb ka uudseid ning põnevaid mänguväljakuid, on platsid suures osas iganenud, mänguvahendid on vanad ning mitte enam parimas korras.
- Valminud uurimistöö ja kaardirakenduse edastasin Tallinna mänguväljakute eest vastutavale Tallinna Keskkonnaameti peaspetsialistile Merilii Laaneperele.

Tänan kuulamast!